

ΠΡΑΞΗ 1^η

Την Τρίτη 15-03-2011 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην περιοχή Φτελιά Μυκόνου, προκειμένου να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του έργου. Επίσης, παρόντες στο χώρο ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου κος Σκαγιάς Δημήτριος, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας καθαριότητας κος Νικηφοράκης Ευάγγελος και οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου η κα Ευγενία Παπαδοπούλου, Αρχιτέκτων - Μηχανικός και ο κος Ιωάννης Ρούσσος, Τοπογράφος. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Ο ΧΥΤΑ βρισκόταν σε λειτουργία και δεχόταν απορρίμματα.
- Σε διάφορα σημεία του έργου (εκτός του κυτάρου) παρατηρήθηκαν διασκορπισμένα φερτά υλικά και απορρίμματα. Τα απορρίμματα εναποτίθεντο στο κύτταρο χωρίς να προηγείται προσωρινή απόθεση και στοιχειώδης διαλογή (οπτικός έλεγχος).
- Σε αρκετά σημεία εντός των περιμετρικών αγωγών συλλογής των όμβριων υδάτων διαπιστώθηκε παρεμπόδιση της ελεύθερης ροής των υδάτων από καταπτώσεις και απορρίμματα με αποτέλεσμα τα νερά να λιμνάζουν.
- Εντός του ΧΥΤΑ υπήρχε όχημα-συμπιεστής απορριμμάτων (κασικοπόδαρος) ο οποίος όμως βρισκόταν εκτός λειτουργίας. Η συμπίεση των απορριμμάτων εντός του κυτάρου γινόταν με τη χρήση φορτωτή με αποτέλεσμα την ανεπαρκή συμπίεση τους.
- Διαπιστώθηκαν καταπτώσεις από τα πρηνή που είχαν σαν συνέπεια «το φράξιμο» του περιμετρικού καναλιού απορροής όμβριων και την είσοδο σημαντικής ποσότητας όμβριων στο κύτταρο. Επίσης, αποτέλεσμα των καταπτώσεων ήταν η παρεμπόδιση της ομαλής βατότητας του περιμετρικού δρόμου.
- Παρατηρήθηκε σε αρκετά σημεία αποκόλληση των μεμβρανών αποστράγγισης και του προστατευτικού γεωυφάσματος (στη παρούσα φάση τα απορρίμματα δεν έχουν «φθάσει» στο ύψος των αποκολλημένων μεμβρανών).
- Εντός του ΧΥΤΑ εκτός του κυτάρου, ήταν αποθηκευμένοι πολυάριθμοι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης.
- Ο ΒΙΟΚΑ του ΧΥΤΑ δε βρισκόταν σε λειτουργία αν και υπήρχαν στις δεξαμενές υγρά στραγγίσματα από τα απορρίμματα.



- Τμήμα του επιχώματος κατόντη του κυττάρου είχε καταρρεύσει από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και είχε συμπαρασύρει τμήμα της περιφραξης.
- Ύπαρξη διασκορπισμένων απορριμμάτων κατά μήκος στο δρόμο πρόσβασης του έργου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ο Δήμος Μυκόνου απαντήσει εγγράφως εντός 5 ημερών από τη λήψη του παρόντος, επί των διαπιστωμένων παρατηρήσεων και όπως μας αποστείλει

A) Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με εταιρείες αδειοδοτημένες στο πλαίσιο των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και παραστατικό παράδοσης-παραλαβής τους.

B) Παραστατικά διάθεσης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων από το ΒΙΟΚΑ του ΧΥΤΑ στο ΒΙΟΚΑ, όπως προβλέπεται από τη Μελέτη, καθώς και αποτελέσματα δειγματοληψιών σχετικά με τις παραμέτρους ρυπαντικών φορτίων των επεξεργασμένων και των ανεπεξέργαστων λυμάτων του ΒΙΟΚΑ του ΧΥΤΑ.

Γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στον όρο υπ' αριθμ. 12 της απόφασης του Νομάρχη Κυκλάδων με αρ. πρωτ. 4342/2009 «Χορήγησης άδειας διάθεσης /λειτουργίας στερεών αποβλήτων ΧΥΤΑ, ν. Μυκόνου, στο Δήμο Μυκόνου,»

ΠΡΑΞΗ 2^η

Την Τρίτη 15-03-2011 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην περιοχή Φτελιά Μυκόνου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Ο ΧΑΔΑ δεν ήταν περιφραγμένος.
- Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας δεν παρατηρήθηκε εναπόθεση απορριμμάτων, ωστόσο από μακροσκοπικό έλεγχο των απορριμμάτων προέκυπτε η πρόσφατη απόθεσή τους.
- Δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ.
- Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκε καύση των απορριμμάτων.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε ο Δήμος Μυκόνου να απαντήσει εγγράφως εντός 5 ημερών από τη λήψη του παρόντος, επί των ανωτέρω παρατηρήσεων.

